




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
232	GX-B1310/21-2-23372	2023/12/15	符合标准要求。	
233	GX-B1427/21-2-23372	2023/12/15	符合标准要求。	

234	GX-B1350/21-2-23062	2023. 12. 29	本次共检验接地装置14处，14处所检项目合格。 。	 <p>2023/12/08</p>
235	GX-B1350/21-2-23063	2023. 12. 29	本次共检验接地装置14处，14处所检项目合格。 。	 <p>2023/12/17</p>

236	GX-B1350/21-2-23064	2023. 12. 29	本次共检验接地装置12处，12处所检项目合格。 。	 <p>2023/12/08</p>
237	GX-B1350/21-2-23065	2023. 12. 29	本次共检验接地装置12处，12处所检项目合格。 。	 <p>2023/12/13</p>

238	GX-B1350/21-2-23066	2023. 12. 29	本次共检验接地装置12处，12处所检项目合格。 。	
239	GX-B1415/22-2-23026	2023. 12. 29	所检项目合格。	

240	GX-B1310/21-2-23414	2023/12/29	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		
241	GX-B1428/21-2-23414	2023/12/29	无缺陷迹痕显示。		

242	GX-B1428/21-2-23415	2023/12/29	无缺陷迹痕显示。		
-----	---------------------	------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--