



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
62	GX-B1376/23-9-24006	2024. 7. 29	<p>存在问题： 1、巡检周期试验结果为25s > 20 s； 2、人员定位系统设备布置图的图例分站型号错误。 建议：加强对系统的日常管理与维护。</p>	
63	GX-B1370/21-9-24016	2024年7月29日	<p>存在问题： 压风机未设置温度传感器。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	

64	GX-B1371/21-9-24034	2024年7月29日	<p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none">1、无双机备份及切换功能。2、监测监控设备未定期进行调校。3、无传感器调校记录表。 <p>建议：加强传感器日常维护及调校。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	 
----	---------------------	------------	--	---