


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1598/24-P-24001	2024. 11. 25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.19%，小于5%为正常。	
12	GX-B1598/24-P-24002	2024. 11. 25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.95%，小于5%为正常。	

13	GX-B1598/24-P-24003	2024. 11. 25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.17%，小于5%为正常。	 <p>2024.9.23</p>
14	GX-B1598/24-P-24004	2024. 11. 25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.59%，小于5%为正常。	 <p>2024.9.23</p>

15	GX-B1598/24-P-24005	2024. 11. 25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.41%，小于5%为正常。	 <p>2024.9.24</p>
16	GX-B1598/24-P-24006	2024. 11. 25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.34%，小于5%为正常。	 <p>2024.9.24</p>

17	GX-B1328/20-P-24076	2024. 11. 28	本次共检验电器 1支，一支验电器合 格。	
18	GX-B1559/22-P-24179	2024. 11. 28	所检项目合格。	

19	GX-B1559/22-P-24180	2024. 11. 28	所检项目合格。	 <p data-bbox="1413 619 1532 644">2024.11.18</p>
----	---------------------	--------------	---------	---