

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1341/21-9-24073	2024.3.21	综合判定：合格。	
25	GX-B1341/21-9-24074	2024.3.21	<p>该通风机共检验13个项目，不判定项1个（通风机运行效率），其他所检项目合格，由于测试状态为通风机反转运行，在该状态下不对通风机进行综合判定。风机反风率为64.2%，符合相关要求。</p>	
26	GX-B1341/21-9-24075	2024.3.21	综合判定：合格。	

27	GX-B1341/21-9-24076	2024.3.21	<p>该通风机共检验12个项目，不判定项2个（通风机运行效率、叶片径向间隙值），其他所检项目合格，由于测试状态为通风机反转运行，在该状态下不对通风机进行综合判定。</p> <p>风机反风率为63.2%，符合相关要求。</p>	
28	GX-B1341/21-9-24077	2024.3.21	综合判定：合格。	
29	GX-B1341/21-9-24078	2024.3.21	<p>该通风机共检验12个项目，不判定项2个（通风机运行效率、叶片径向间隙值），其他所检项目合格，由于测试状态为通风机反转运行，在该状态下不对通风机进行综合判定。</p> <p>风机反风率为65.2%，符合相关要求。</p>	
30	GX-B1341/21-9-24090	2024.03.18	综合判定：合格。	

