




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
77	GX-B1308/21-3-23023	2023年7月6日	所检项目合格	
78	GX-B1328/20-3-23168	2023年7月17日	本次共检绝缘鞋22只，22只绝缘鞋合格	
79	GX-B1328/20-3-23169	2023年7月17日	本次共检绝缘手套22只，22只绝缘手套合格	
80	GX-B1306/21-3-23013	2023年7月17日	所检项目合格	

81	GX-B1306/21-3-23035	2023. 7. 17	所检项目合格。	
82	GX-B1306/21-3-23036	2023. 7. 17	所检项目合格。	
83	GX-B1306/21-3-23037	2023. 7. 17	所检项目合格。	

84	GX-B1300/20-3-23005	2023. 7. 18	综合判定：合格	
85	GX-B1300/20-3-23006	2023. 7. 18	综合判定：合格	
86	GX-B1310/21-3-23094	2023. 7. 18	符合标准要求	

87	GX-B1427/21-3-23033	2023. 7. 18	符合标准要求	
88	GX-B1310/21-3-23095	2023. 7. 18	符合标准要求	
89	GX-B1427/21-3-23034	2023. 7. 18	符合标准要求	

90	GX-B1310/21-3-23096	2023. 7. 18	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷			
91	GX-B1300/20-3-23007	2023. 7. 18	综合判定：合格			
92	GX-B1354/20-3-23012	2023. 7. 19	电网接地电容电流符合规定。			

93	GX-B1306/21-3-223014	2023年7月18日	所检项目合格	
94	GX-B1306/21-3-223015	2023年7月18日	所检项目合格	
95	GX-B1306/21-3-223016	2023年7月18日	所检项目合格	

96	GX-B1306/21-3-223017	2023年7月18日	所检项目合格		 2023.6.1
97	GX-B1306/21-3-223018	2023年7月18日	所检项目合格		 2023.6.1
98	GX-B1306/21-3-223019	2023年7月18日	所检项目合格		 2023.6.1

99	GX-B1306/21-3-223020	2023年7月18日	所检项目合格	 <p>2023.6.1</p>
100	GX-B1306/21-3-223021	2023年7月18日	所检项目合格	 <p>2023.6.1</p>
101	GX-B1306/21-3-223022	2023年7月18日	所检项目合格	 <p>2023.6.1</p>



102	GX-B1306/21-3-223023	2023年7月18日	所检项目合格		
103	GX-B1306/21-3-223024	2023年7月18日	所检项目合格		
104	GX-B1306/21-3-223025	2023年7月18日	所检项目合格		

105	GX-B1306/21-3-223026	2023年7月18日	所检项目合格	 A worker wearing a red hard hat and a light blue short-sleeved shirt is inspecting industrial machinery. The date '2023.6.3' is visible in the bottom right corner of the photo.
106	GX-B1306/21-3-223027	2023年7月18日	所检项目合格	 A worker wearing a red hard hat and a light blue short-sleeved shirt is inspecting industrial machinery. The date '2023.6.3' is visible in the bottom right corner of the photo.
107	GX-B1306/21-3-223028	2023年7月18日	所检项目合格	 A worker wearing a red hard hat and a light blue short-sleeved shirt is inspecting a large blue industrial tank. The date '2023.6.3' is visible in the bottom right corner of the photo.

108	GX-B1306/21-3-223029	2023年7月18日	所检项目合格	
109	GX-B1416/22-3-23010	2023. 7. 20	综合判定：合格。	
110	GX-B1416/22-3-23011	2023. 7. 20	综合判定：合格。	

111	GX-B1416/22-3-23012	2023. 7. 20	综合判定：合格。	
112	GX-B1416/22-3-23013	2023. 7. 20	综合判定：合格。	
113	GX-B1416/22-3-23014	2023. 7. 20	综合判定：合格。	

114	GX-B1416/22-3-23015	2023. 7. 20	综合判定：合格。	
115	GX-B1306/21-3-23038	2023年7月19日	所检项目合格	
116	GX-B1306/21-3-23039	2023年7月19日	所检项目合格	

117	GX-B1306/21-3-23040	2023年7月19日	所检项目合格	
118	GX-B1306/21-3-23041	2023年7月19日	所检项目合格	
119	GX-B1415/22-3-23006	2023. 7. 19	综合判定：合格。	

120	GX-B1415/22-3-23005	2023年7月20日	综合判定：合格	
121	GX-B1310/21-3-23072	2023年7月19日	符合标准要求	
122	GX-B1310/21-3-23073	2023年7月19日	未发现超过 $\varnothing$ 2mm当量直径缺陷	

123	GX-B1310/21-3-23074	2023年7月19日	符合标准要求	 <p>2023.5.16</p>
124	GX-B1310/21-3-23075	2023年7月19日	未发现超过 $\varnothing 2\text{mm}$ 当量直径缺陷	 <p>2023.5.17</p>
125	GX-B1428/21-3-23019	2023年7月19日	无缺陷痕迹显示	 <p>2023.5.17</p>



126	GX-B1310/21-3-23087	2023年7月19日	符合标准要求		
-----	---------------------	------------	--------	--	---