

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
156	GX-B1364/22-A-23911	2023/10/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
157	GX-B1364/22-A-23910	2023/10/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
158	GX-B1364/22-A-23909	2023/10/11	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
159	GX-B1364/22-A-23908	2023/10/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
160	GX-B1364/22-A-23907	2023/10/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
161	GX-B1364/22-A-23906	2023/10/11	所检项目合格。	 <p>The photograph shows two technicians in grey uniforms working on a large industrial machine. The technician on the left is seen from the back, wearing a uniform with a logo that reads '中检公信'. The technician on the right is facing the machine, which has a control panel with a screen and several buttons. A date stamp '2023/09/28' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
162	GX-B1364/22-A-23905	2023/10/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
163	GX-B1364/22-A-23904	2023/10/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
164	GX-B1509/20-A-23014	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
165	GX-B1363/22-A-23455	2023/10/20	所检项目合格。	 <p>2023/10/14</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
166	GX-B1363/22-A-23456	2023/10/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
167	GX-B1363/22-A-23448	2023/10/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
168	GX-B1363/22-A-23446	2023/10/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
169	GX-B1364/22-A-23920	2023/10/16	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
170	GX-B1364/22-A-23918	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
171	GX-B1364/22-A-23919	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
172	GX-B1364/22-A-23917	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
173	GX-B1364/22-A-23914	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
174	GX-B1364/22-A-23913	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
175	GX-B1364/22-A-23912	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
176	GX-B1364/22-A-23931	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
177	GX-B1364/22-A-23930	2023/10/13	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
178	GX-B1364/22-A-23929	2023/10/16	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
179	GX-B1364/22-A-23928	2023/10/16	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
180	GX-B1364/22-A-23927	2023/10/16	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
181	GX-B1364/22-A-23926	2023/10/16	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
182	GX-B1364/22-A-23925	2023/10/16	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
183	GX-B1364/22-A-23924	2023/10/16	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
184	GX-B1364/22-A-23933	2023/10/16	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
185	GX-B1364/22-A-23932	2023/10/16	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
186	GX-B1364/22-A-23934	2023/10/16	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
187	GX-B1364/22-A-23935	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
188	GX-B1364/22-A-23936	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
189	GX-B1366/20-A-23114	2023/10/13	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
190	GX-B1365/20-A-23083	2023/10/13	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
191	GX-B1365/20-A-23082	2023/10/13	所检项目全部合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
192	GX-B1365/20-A-23081	2023/10/13	所检项目全部合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
193	GX-B1365/20-A-23080	2023/10/13	所检项目全部合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
194	GX-B1366/20-A-23112	2023/10/13	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
195	GX-B1366/20-A-23113	2023/10/13	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
196	GX-B1364/22-A-23958	2023/10/18	所检项目合格。	 <p>2023/10/16</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
197	GX-B1365/20-A-23084	2023/10/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
198	GX-B1366/20-A-23116	2023/10/17	所检项目合格。	 <p>2023/10/11</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
199	GX-B1364/22-A-23938	2023/10/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
200	GX-B1364/22-A-23937	2023/10/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
201	GX-B1364/22-A-23915	2023/10/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
202	GX-B1364/22-A-23916	2023/10/16	所检项目合格。	