




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
28	GX-B1308/23-3-24002	2024. 3. 8	所检项目合格。	
29	GX-B1499/23-3-24006	2024. 3. 8	所检项目合格。	



30	GX-B1499/23-3-24007	2024. 3. 8	所检项目合格。	
31	GX-B1499/23-3-24008	2024. 3. 8	所检项目合格。	


32	GX-B1499/23-3-24009	2024. 3. 8	所检项目合格。	
33	GX-B1499/23-3-24010	2024. 3. 8	所检项目合格。	

34	GX-B1499/23-3-24011	2024. 3. 8	所检项目合格。	
35	GX-B1499/23-3-24012	2024. 3. 8	所检项目合格。	

36	GX-B1500/21-3-24001	2024年3月8日	综合判定：合格。	 <p>2024.2.24</p>
37	GX-B1500/21-3-24002	2024年3月8日	综合判定：合格。	 <p>2024.2.24</p>

38	GX-B1500/21-3-24003	2024年3月8日	综合判定：合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety vest operating machinery in an industrial setting. The worker is looking towards the camera. The date '2024.2.24' is visible in the bottom right corner of the image.
39	GX-B1500/21-3-24004	2024年3月8日	综合判定：合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety vest operating machinery in an industrial setting. The worker is looking towards the camera. The date '2024.2.24' is visible in the bottom right corner of the image.

40	GX-B1500/21-3-24005	2024年3月8日	综合判定：合格。	 <p>2024.2.24</p>
41	GX-B1451/20-3-24013~24015	2024年3月8日	本次共检高压开关设备3台，3台高压开关设备所检项目合格。	 <p>2024.2.24</p>

42	GX-B1328/20-3-24026	2024. 3. 12	所检项目合格	
43	GX-B1328/20-3-24027	2024. 3. 12	所检项目合格	