

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
21	GX-B1499/23-Y-24055	2024年8月9日	实测流量为148.5m <sup>3</sup> /h。	
22	GX-B1499/23-Y-24056	2024年8月9日	实测流量为146.3m <sup>3</sup> /h。	

23	GX-B1499/23-Y-24057	2024年8月9日	实测流量为99.8m <sup>3</sup> /h。	
24	GX-B1499/23-Y-24058	2024年8月9日	实测流量为189.2m <sup>3</sup> /h。	

25	GX-B1499/23-Y-24059	2024年8月9日	实测流量为191.3m <sup>3</sup> /h。	
26	GX-B1499/23-Y-24060	2024年8月9日	实测流量为163.5m <sup>3</sup> /h。	

27	GX-B1539/22-Y-24297	2024年8月9日	所检项目合格。	
28	GX-B1495/20-Y-241635~241636	2024年8月15日	本次共检高压开关柜2台，2台高压开关柜所检项目合格。	

29	GX-B1415/22-Y-24013	2024年8月14日	综合判定：合格。	
30	GX-B1534/20-Y-24001	2024年8月14日	所检项目合格。	

31	GX-B1534/20-Y-24002	2024年8月14日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing a yellow truck with a worker in a red hard hat and a toolbox on the ground. The date stamp is 2024.7.29.</p>
32	GX-B1522/20-Y-24105	2024年8月12日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing a blue tracked drilling rig with a worker in a white uniform. The date stamp is 2024/8/6.</p>